



MANDRINI PER MASCHIARE A CAMBIO RAPIDO CON SPOSTAMENTO RADIALE
QUICK CHANGE TAPERING SPINDLES WITH PARALLEL MOTIO TO AXIS
MANDRINS DE TARAUDAGE À CHANGEMENT RAPIDE ET FLOTTEMENT PARALLELE À L'AXE
PORTA MACHOS DE CAMBIO RAPIDO FLOTANTE




Dimensioni in mm.

Attacco Tr.

Attacco CM.

Attacco B.

SPOSTAM. RADIALE	
Mandr. A	0,25
Mandr. B	0,5
Mandr. C	1
Mandr. D	1,5
Mandr. 40	0,75



Esempio di ordinazione:				MAA-Tr. 16				MAB-CM. 2				MAC-B18					
Tipo di mandrino	Campo di Filett.	D	Mont. Buss. Tipo	L				L				L					
				Tr. 16-1,5	Tr. 20-2	Tr. 28-2	Tr. 36-2	CM.1	CM.2	CM.3	CM.4	B.10	B.12	B.16	B.18	B.22	B.24
MAA-Tr.	M. 1÷10	23	A	65	65												
MAB-Tr.	M. 6÷12	32	B	70	70	70											
MAC-Tr.	M. 10÷20	50	C		96	96	98										
MAD-Tr.	M. 16÷33	72	D			136	138										
MA-40 Tr.	M. 6÷18	40	40		89	89											
MAA-CM.	M. 1÷10	23	A					59	60								
MAB-CM.	M. 6÷12	32	B					64	65	65							
MAC-CM.	M. 16÷20	50	C						91	91	92						
MAD-CM.	M. 16÷33	72	D							131	132						
MA-40-CM.	M. 16÷18	40	40						84	84							
MAA-B.	M. 1÷10	23	A									72	76				
MAB-B.	M. 6÷12	32	B										79	85	95		
MAC-B.	M. 10÷20	50	C											112	119	129	
MAD-B.	M. 16÷33	72	D													165	175