



MANDRINI PER MASCHIARE A CAMBIO RAPIDO CON COMPENSAZIONE ASSIALE A PRESSIONE - TRAZIONE

QUICK CHANGE TAPERING SPINDLES WITH PRESSURE AXIAL COMPENSATION LONGITUDINALE ET PRESSURE - TRACTION

MANDRINS DE TARAUDAGE À CHANGEMENT RAPIDE AVEC COMPENSATION LONGITUDINALE EN PRESSION ET TRACTION


PORTA MACHOS DE CAMBIO RAPIDO CON COMPENSACION A PRECION Y TRACCION

Dimensioni in mm.

Attacco Tr.

Attacco CM.

Attacco B.



Esempio di ordinazione:						MOCT-2-Tr. 20				MOCT-2-CM.2				MOCT-2-B12					
Tipo di mandrino	Campo di Filett.	D	Mont. Buss. Tipo	Compen. assiale		L				L				L					
				Press.	Traz.	Tr. 16	Tr. 20	Tr. 28	Tr. 36	CM.1	CM.2	CM.3	CM.4	B.10	B.12	B.16	B.18	B.22	B.24
M0CT-1	M 1÷10	23	A	25	5	122	122			116	117			132	136				
M0CT-2				20	10	117	117			111	112			127	131				
M0CT-3				15	15	112	112			106	107			122	126				
M0CT-4				0	30	97	97			91	92			107	111				
M1CT-1	M 6÷12	35	B	35	5	154	154	154			148	149	149			170	183		
M1CT-2				30	10	149	149	149			143	144	144			165	178		
M1CT-3				20	20	139	139	139			133	134	134			155	168		
M1CT-4				0	40	119	119	119			113	114	114			135	148		
M2CT-1	M 10÷20	50	C	35	5		178	178	180		173	173	174				203	212	
M2CT-2				30	10		173	173	175		168	168	169				198	207	
M2CT-3				20	20		163	163	165		158	158	159				188	197	
M2CT-4				0	40		143	143	145		138	138	139				168	177	
M3CT-1	M 16÷33	72	D	35	5			224	225			219	220					256	266
M3CT-2				30	10			219	221			214	215					251	261
M3CT-3				20	20			209	211			204	205					241	251
M3CT-4				0	40			189	191			184	185					221	231
M32CT-30	M 3÷12	32	B	30	10	149	149			143	144								
M32CT-20				20	20	139	139			133	134								
M32CT-0				0	40	119	119			113	114								
M40CT-30	M 6÷18	40	40	30	10		166	166			161	161							
M40CT-20				20	20		156	156			151	151							
M40CT-10				0	40		136	136			131	131							